




Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position		Menge	
				-		-		-		-	
DIN A 3				Datum		Name		WB 3/40 Wechselhalter Gr. III			
Bearb.				27.01.2004		Wiedmann					
Gepr.								P 13170			
Rauheitsangaben				DIN 7168-mittel							
<input checked="" type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b <input checked="" type="checkbox"/> c				0,5		>6		>30		>120	
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4				...6		...30		...120		...400	
				±0,1		±0,2		±0,3		±0,5	
Name				Dateiname		3D-WB 3-40.dwg					
								Blatt		1	
								Bl		28.01.2004	



140



195




116

33





25

76





208







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
DIN A 2				Bearb 14.02.2004	Name Wiedmann		
Rauheitsangaben				Gepr.			
✓	✓	✓	✓	DIN 7168-mittel			
0,5	±0,6	±0,3	±0,3	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
✓	✓/Rz6,3	✓/Rz16	✓/Rz4	Name Datename 3D-WDV 3-32-L-195.dwg			
				Wechselhalter Gr. III			Blatt 1
				P 13101-195			Bl 14.02.2004







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1	Position	Menge
						-	-	-
DIN A 3		Bearb.	Datum	Name		WB 3/40-L30 Wechselhalter Gr. III		
		31.01.2004		Wiedmann				
Rauheitsangaben		Gepr.		DIN 7168-mittel		P 13174		
✓	✓ ^a	✓ ^b	✓ ^c	0,5	>6			
✓	✓ ^{Rz63}	✓ ^{Rz16}	✓ ^{Rz4}	..6	..30	..120	..400	
		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5			
Name		Dateiname		3D-WB 3-40-L30.dwg				
						Blatt 1		31.01.2004
						Bl		







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position Menge	
				-		-		-	
DIN A 3				Datum 07.02.2004		Name Wiedmann			
Rauheitsangaben				Gepr.		WB 3/50			
				DIN 7168-mittel		Wechselhalter Gr. III			
<input checked="" type="checkbox"/> a/ <input checked="" type="checkbox"/> b/ <input checked="" type="checkbox"/> c/				0.5 >6 >30 >120 .6 .30 .120 .400		P 13180			
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4				±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5					
Name				Dateiname 3D-WB 3-50.dwg		Blatt 1			
						Bl 07.02.2004			







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3		Datum	Name		
Rauheitsangaben		Bearb. 31.01.2004	Wiedmann		
<input checked="" type="checkbox"/> a/ <input checked="" type="checkbox"/> b/ <input checked="" type="checkbox"/> c/		DIN 7168-mittel 0,5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400			
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4		±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5			
Name		Dateiname 3D-WBW 3-40.dwg		WBW 3/40 Wechselhalter Gr. III	
				P 13171	
				Blatt 1 Bl	
				31.01.2004	







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position Menge		
				-		-		-		
DIN A 3				Datum 31.01.2004		Name Wiedmann				
Rauheitsangaben				Gepr.		WBW 3/40-L30				
<input checked="" type="checkbox"/> a/ <input checked="" type="checkbox"/> b/ <input checked="" type="checkbox"/> c/				DIN 7168-mittel				Wechselhalter Gr. III		Blatt 1
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4				0.5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400				P 13172		
				±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5						Bl
Name				Dateiname 3D-WBW 3-40-L30.dwg						31.01.2004







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position Menge	
				-		-		-	
DIN A 3				Datum 31.01.2004		Name Wiedmann			
Rauheitsangaben				Gepr.		WBW 3/40-R30			
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				DIN 7168-mittel		Wechselhalter Gr. III			
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				0,5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400		P 13173			
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5		Blatt 1			
Name				Dateiname 3D-WBW 3-40-R30.dwg		Bl 31.01.2004			







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position Menge	
				-		-		-	
DIN A 3				Datum 07.02.2004		Name Wiedmann			
Rauheitsangaben				Gepr.		WBW 3/50			
				DIN 7168-mittel		Wechselhalter Gr. III			
<input checked="" type="checkbox"/> a/ <input checked="" type="checkbox"/> b/ <input checked="" type="checkbox"/> c/				0,5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400		P 13181			
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4				±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5					
Name				Dateiname 3D-WBW 3-50 dwg		Blatt 1			
						Bl 07.02.2004			







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3		Bearb.	Datum	Name	
		Gepr.	07.02.2004	Wiedmann	
Rauheitsangaben		DIN 7168-mittel			
✓	✓ ^a	✓ ^b	✓ ^c	0.5	>6
✓	✓ ^{Rz63}	✓ ^{Rz16}	✓ ^{Rz4}	..6	..30
				..120	>120
				±0.1	±0.2
				±0.3	±0.5
Name		Dateiname 3D-WBW 3-50-L30.dwg			
			WBW 3/50-L30		Blatt 1
			Wechselhalter Gr. III		Bl
			P 13182		07.02.2004







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position Menge			
				-		-		-			
DIN A 3				Datum 07.02.2004		Name Wiedmann					
Rauheitsangaben				Gepr.		WBW 3/50-R30					
<input checked="" type="checkbox"/> a/ <input checked="" type="checkbox"/> b/ <input checked="" type="checkbox"/> c/				DIN 7168-mittel				Wechselhalter Gr. III			
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4				0.5 ..6		>6 ..30		>30 ..120		>120 ..400	
				±0.1		±0.2		±0.3		±0.5	
Name				Dateiname		3D-WBW 3-50-R30.dwg		Blatt 1		Bl	
								P 13183		07.02.2004	







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3	Bearb.	Datum	Name	WD 3/32 Wechselhalter Gr. III	
	24.01.2004	Wiedmann			
Rauheitsangaben		Gepr.	P 13100		
<input checked="" type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b <input checked="" type="checkbox"/> c	<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4	DIN 7168-mittel 0.5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5			
Name		Dateiname 3D-WD 3-32.dwg		Blatt 1	Bl 24.01.2004





Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg				Oberfläche		Maßstab 1:1		Position Menge	
				-		-		-	
DIN A 3		Datum 20.01.2004		Name Wiedmann		WD 3/40 Wechselhalter Gr. III			
Rauheitsangaben		Gepr.		DIN 7168-mittel					
✓	✓ ^a	✓ ^b	✓ ^c	0,5	>6	>30	>120	P 13140	
✓	✓ ^{Rz63}	✓ ^{Rz16}	✓ ^{Rz4}	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5		
Name				Dateiname 3D-WD 3-40.dwg		Blatt 1		BI	
						20.01.2004			







Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3		Datum	Name		
Bearb.		24.01.2004	Wiedmann		
Gepr.		WDL 3/32			
Rauheitsangaben		Wechselhalter Gr. III			
✓	✓ ^a	✓ ^b	✓ ^c	P 13120	
✓	✓ ^{Rz63}	✓ ^{Rz16}	✓ ^{Rz4}	Blatt 1	
Name		Dateiname 3D-WDL 3-32.dwg		Bl	
				24.01.2004	








Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
Bearb. 24.01.2004 Gepr.		Datum	Name		
Rauheitsangaben <input checked="" type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b <input checked="" type="checkbox"/> c		24.01.2004	Wiedmann		
<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4		DIN 7168-mittel 0,5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400		WDL 3/40 Wechselhalter Gr. III	
Name Dateiname 3D-WDL 3-40.dwg		±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5		P 13160	
					Blatt 1 Bl 24.01.2004



Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3		Datum	Name		
Bearb.		24.01.2004	Wiedmann		
Gepr.		WDPL 3/32			
Rauheitsangaben		Wechselhalter Gr. III			
✓	✓ ^a	✓ ^b	✓ ^c	P 13130	
✓	✓ ^{Rz63}	✓ ^{Rz16}	✓ ^{Rz4}	Blatt 1	
Name		Dateiname 3D-WDPL 3-32.dwg		Bl 24.01.2004	



Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3		Datum	Name		
Bearb.		24.01.2004	Wiedmann		
Gepr.					
Rauheitsangaben		DIN 7168-mittel			
✓	✓ ^a	✓ ^b	✓ ^c	0.5	>6
✓	✓ ^{Rz63}	✓ ^{Rz16}	✓ ^{Rz4}	..6	..30
				..120	>120
				..400	..400
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	
Name		Dateiname 3D-WDR 3-32.dwg			
		WDR 3/32		Blatt 1	
		Wechselhalter Gr. III		Bl	
		P 13110		24.01.2004	



Trautwein GmbH 71642 Ludwigsburg		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
		-			
DIN A 3		Datum	Name		WDR 3/40 Wechselhalter Gr. III
		Bearb. 23.01.2004	Wiedmann		
		Gepr.			
Rauheitsangaben		DIN 7168-mittel			P 13150
<input checked="" type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b <input checked="" type="checkbox"/> c	<input checked="" type="checkbox"/> Rz63 <input checked="" type="checkbox"/> Rz16 <input checked="" type="checkbox"/> Rz4	0,5 ..6 ±0,1	>6 ..30 ±0,2	>30 ..120 ±0,3	
Name		Dateiname 3D-WDR 3-40.dwg			Blatt 1 Bl 23.01.2004