




<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position -	Menge -
			-	-	-
DIN A 3		Bearb. 08.04.2011	Datum 08.04.2011		Name Wiedmann
Rauheitsangaben		Gepr. 08.04.2011		MK 1 / 30	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spannhülse Gr. I	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P 11200	
Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 1-30-dwg		Blatt 1	
				BI	
				08.04.2011	




<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position -	Menge -
			-	-	-
DIN A 3		Bearb. 14.04.2011	Datum 14.04.2011		Name Wiedmann
Rauheitsangaben		Gepr. 14.04.2011		MK 5 / 60	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN 7168-mittel	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5 ..6	>6 ..30
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	>30 ..120	>120 ..400
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	±0,1	±0,2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	±0,3	±0,5
Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 5-60-dwg		P 14210	
					Blatt 1
					Bl
					14.04.2011




<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 2:1	Position -	Menge -
		-			
DIN A 3		Bearb. 08.04.2011	Datum 08.04.2011	Name Wiedmann	
Rauheitsangaben		Gepr. 08.04.2011		MK 2 / 30	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spannhülse Gr. I	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P 11210	
		DIN 7168-mittel		Blatt 1	
				BI	
				08.04.2011	
		Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 2-30-dwg	



<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 2:1	Position -	Menge -
		-			
DIN A 3		Bearb. 14.04.2011	Datum 14.04.2011		Name Wiedmann
Rauheitsangaben		Gepr. 14.04.2011		MK 3 / 40	
		DIN 7168-mittel		Spannhülse Gr. II	
✓	✓ <sup>a</sup>	✓ <sup>b</sup>	✓ <sup>c</sup>	P 12200	
✓	✓ <sup>Rz63</sup>	✓ <sup>Rz16</sup>	✓ <sup>Rz4</sup>	Blatt 1	
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	Bl
Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 3-40-dwg		14.04.2011	



<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 2:1	Position -	Menge -
		-			
DIN A 3		Bearb. 14.04.2011	Datum 14.04.2011		Name Wiedmann
Rauheitsangaben		Gepr. 14.04.2011		MK 3 / 50	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spannhülse Gr. III	
<input checked="" type="checkbox"/>	$\sqrt{Rz63}$	$\sqrt{Rz16}$	$\sqrt{Rz4}$	P 13200	
		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 3-50-dwg			Blatt 1
					Bl 14.04.2011




$\phi 40_{g6}$

MK 4

135

126

<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim				Oberfläche		Maßstab 2:1		Position - Menge -			
				-		-		-			
DIN A 3				Datum		Name					
				Bearb. 14.04.2011		Wiedmann					
				Gepr. 14.04.2011		MK 4 / 40					
Rauheitsangaben				DIN 7168-mittel							
				0,5		>6		>30		>120	
				..6		..30		..120		..400	
				$\pm 0,1$		$\pm 0,2$		$\pm 0,3$		$\pm 0,5$	
				Name		Dateiname		3D-Spannhülse MK 4-40-dwg			
								P 12210		Blatt 1	
										Bl	
										14.04.2011	




Ø50 g6

MK 4

135

126

<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 2:1	Position -	Menge -
		-			
DIN A 3		Bearb. 14.04.2011	Name Wiedmann		<b>MK 4 / 50</b> Spannhülse Gr. III
Rauheitsangaben		Gepr. 14.04.2011	-		
✓	✓ <sup>a</sup>	✓ <sup>b</sup>	✓ <sup>c</sup>	DIN 7168-mittel 0,5 >6 >30 >120 ..6 ..30 ..120 ..400	
✓	✓ <sup>Rz63</sup>	✓ <sup>Rz16</sup>	✓ <sup>Rz4</sup>	±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 <b>P 13210</b>	
Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 4-50-dwg			Blatt 1 BI 14.04.2011



<b>Trautwein GmbH</b> 71409 Schwaikheim		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position -	Menge -
		-			
DIN A 3		Bearb. 14.04.2011	Datum 14.04.2011		Name Wiedmann
Rauheitsangaben		Gepr. 14.04.2011		MK 4 / 60	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN 7168-mittel	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5 ..6	>6 ..30
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	>30 ..120	>120 ..400
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	±0,1	±0,2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	±0,3	±0,5
Name		Dateiname 3D-Spannhülse MK 4-60-dwg		Blatt 1	
				BI	
				14.04.2011	

Spannhülse Gr. IV

P 14200